# PRÄZISIONS-MATERIALFEUCHTE-MESSGERÄT FÜR HOLZ, BAUSTOFFE, STROH, HEU, PAPIER, TEXTILIEN UVM.





### HIGHLIGHTS:

- o serielle Schnittstelle oder Analogausgang 0..1 V, frei skalierbar
- o 4 frei programmierbarte Benutzerkennlinien (GMH 3851)
- o inkl. Prüfprotokoll

### ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN GMH 3851:





ERFÜLLT DIE ANFORDERUNGEN DER EN 14080 : 2013 EN 16351 : 2015 GEEIGNET FÜR ZERTIFIZIERTEN HOLZLEIMBAU UND HERSTELLUNG VON BRETTSPERRHOLZ (MPA GEPRÜFT UND GELISTET)

### **GMH 3831**

Resistives Materialfeuchte- und Temperaturmessgerät, ohne Zubehör

### **GMH 3851**

Art.-Nr. 602009

Resistives Materialfeuchte- und Temperaturmessgerät, ohne Zubehör, mit Datenlogger und programmierbaren Benutzerkennlinien

Das GMH 3831 und GMH 3851 bieten entscheidende Vorteile in Handhabung, Benutzerfreundlichkeit, Funktionsumfang und Genauigkeit. Die absolute Materialfeuchte von 494 Materialien wird direkt angezeigt und lässt sich automatisch auf den Wassergehalt umrechnen. Die umständliche Benutzung von Umrechnungstabellen gehört der Vergangenheit an. Zum angezeigten Feuchtewert erhalten Sie darüber hinaus noch eine Feuchtebewertung (nass / feucht / trocken), die Sie über den Zustand des gemessenen Materials informiert.

### ANWENDUNGEN:

Präzisionsmessungen von Schnittholz, Spanplatten, Furnieren, Sägemehl, Holzwolle, Flachs, Stroh, Heu, Beton, Ziegel, Estrich, Putz, Kalkmörtel, Zementmörtel, Papier, Karton, Textilien, Hackschnitzel, professionelle Brennholzfeuchtemessung, usw.

### Anwender:

Architekten, Gutachter, Wohnungsbauunternehmen, Maler, Schreiner, Parkettverleger, Fliesenleger, holzverarbeitende Betriebe, technische Holztrocknung, Baufirmen, Wasserschadensanierung. Textilindustrie usw.

TECHNISCHE DATEN:	
Messprinzip	
Feuchte:	Resistive Material feuch temes sung nach DIN EN 13183-2:2002
Temperatur:	extern: Thermoelement, Typ K (NiCr-Ni) intern: NTC
Kennlinien:	494 Materialkennlinien
Messbereich	
Feuchte:	0,0100,0 % u (Materialfeuchte) 0,050,0 % w (Wassergehalt) (abhängig von jeweiliger Materialkennlinie)
Temperatur:	-40,0+200,0 °C (-40,0+392,0 °F)
Feuchtebewertung:	in 9 Stufen (nasstrocken)
Auflösung:	0,1 % bzw. 0,1 °C (0,1 °F)
Gerätegenauigkeit: (bei Nenntemperatur)	
Holz:	±0,2 % Materialfeuchte (Abweichung zur jeweiligen Kennlinie im Bereich 630 %)
Bau:	±0,2 % Materialfeuchte (Abweichung zur jeweiligen Kennlinie
Temperatur:	(extern) ±0,5 % v. MW ±0,3 °C
Temperaturkompensation:	automatisch oder manuell

thermospannungsfreie NiCr-Ni-Buchse

zwei 4-stellige LCD-Anzeigen (12,4 mm bzw. 7 mm hoch),

-5..+50 °C (Material nicht gefroren)

sowie weitere Hinweispfeile

Ausgang:	3-pol. Klinkenbuchse Ø 3,5 mm, wahlweise serielle Schnittstelle oder Analogausgang
serielle Schnittstelle:	über galvanisch getrennten Schnittstellen-Konverter GRS 3100, GRS 3105 bzw. USB 3100 N (Zubehör) direkt an die RS232- bzw. USB-Schnittstelle eines PCs anschließbar.
Analogausgang:	01 V, frei skalierbar
Mittelwert:	aus 3 Messungen für professionelle und komfortable Brenn- holzfeuchtemessung
Stromversorgung:	9 V-Batterie, zusätzliche Netzgerätebuchse für externe 10,512 V Gleichspannungsversorgung (passendes Netzgerät: GNG10/3000).
Batterielaufzeit:	ca. 120 h
Gehäuse:	aus schlagfestem ABS, Folientastatur, Klarsichtscheibe, integrierter Aufstell-/Aufhängebügel
Abmessungen:	142 x 71 x 26 mm (H x B x T)
Gewicht:	155 g
Lieferumfang:	Gerät, Batterie, Prüfprotokoll, Betriebsanleitung

## WEITERE FUNKTIONEN BEI GMH 3851:

Benutzerkennlinien: 4, frei programmierbar

Stützpunkte pro Kennlinie: 20

Mit der kostenlosen Software GMHKonfig können die Stützpunkte bequem per Computer ins Gerät eingegeben werden. (Hierfür notwendiges Zubehör: Schnittstellen-Konverter) Sort Begrenzung der Materialauswahl auf bis zu 8 Favoriten

## Datenlogger:

Zur Aufzeichnung bzw. Dokumentation des Materialverhaltens im Rahmen von QM-Systemen o. ä. ist dieses Gerät unentbehrlich. Mittels integriertem Datenspeicher können bis zu 10.000 Messwerte aufgezeichnet und verarbeitet werden. Darüber hinaus lassen sich 4 individuell ermittelte Kennlinien (z.B. mittels Darrprobe oder CM-Verfahren) kundenseitig direkt im Gerät abspeichern. Die bisherige Benutzung von Umrechnungstabellen ist daher nicht mehr nötig.

Loggerfunktionen:

- manuell:

99 Datensätze (Abruf der Daten per Tastatur oder Schnittstelle)

- zyklisch:

10.000 Datensätze (Abruf der Daten per Schnittstelle)

einstellbare Zykluszeit: 30 s..1 h

Der Loggerstart und -stop erfolgt über die Tastatur oder Schnittstelle. Zum Auslesen der Loggerdaten ist eine komfortable Software GSOFT 3050 (siehe Zubehör) erhältlich.

## ZUBEHÖR BZW. ERSATZTEILE:

### **GSOFT 3050**

Art.-Nr. 601336

Windows-Software für GMH 3000 und GMH 5000 mit Logger

## **GRS 3100**

Art -Nr 601097

Schnittstellen-Konverter GMH3xxx <=>PC, RS232

## USB 3100 N

Art.-Nr. 601092

Schnittstellen-Konverter GMH3xxx <=>PC, USB weiteres Sonderzubehör siehe nächste Seite.

Zul. Arbeitstemperatur:

Sensoranschluss

Temperatur:

Feuchte:

Anzeige: