

SCHUTZTASCHEN/-HÜLLEN



ST-R2



ST-KF



ST-G1000

**ST-R1**

Art.-Nr. 601066

GMH 3000 Schutztasche aus Nappaleder, 1 Anschluss rund, passend für:
GMH 3111, GMH 3151, GMH 3161-12, GMH 3181-12, GMH 3211, GMH 3431, GMH 3451, GMH 3611, GMH 3651, GMH 3692, GMH 3710, GMH 3750

ST-R1-US

Art.-Nr. 605929

GMH 3000 Schutztasche aus Nappaleder, 1 Anschluss rund, mit Umhängeschlaufe

**ST-R2**

Art.-Nr. 601068

GMH 3000 Schutztasche aus Nappaleder, 2 Anschlüsse rund, passend für:
GMH 3156, GMH 3161-002, GMH 3161-01, GMH 3161-07, GMH 3161-13, GMH 3181-002, GMH 3181-01, GMH 3181-07, GMH 3181-13

**ST-R3**

Art.-Nr. 605931

GMH 3000 Schutztasche aus Nappaleder, 3 Anschlüsse (1 x rund, 2 x rund klein), passend für:
GMH 3511 / 31 / 51

**ST-N1**

Art.-Nr. 601070

GMH 3000 Schutztasche aus Nappaleder, 1 Anschluss rechteckig, passend für:
GMH 1150, GMH 3201 / 11 / 31 / 51

**ST-N2**

Art.-Nr. 601072

GMH 3000 Schutztasche aus Nappaleder, 2 Anschlüsse rechteckig, passend für:
GMH 3221 / 31 / 51

**ST-RN**


Art.-Nr. 601074

GMH 3000 Schutztasche aus Nappaleder, 2 Anschlüsse (1 x rund, 1 x rechteckig), passend für:
GMH 3331, GMH 3351, GMH 3831, GMH 3851

**ST-KF**

Art.-Nr. 601084

GFTH xxx Schutztasche, 2 Anschlüsse (1 x rund Sensorkopf, 1 x rund klein), passend für:
GFTH 95, GFTH 200, GFTB 200, GTH 200 air

**ST-KD**

Art.-Nr. 601086

GDH/GMR Schutztasche, 2 Anschlüsse rund, passend für:
GDH 200-07, GDH 200-13, GDH 200-14, GMR 110

**ST-G1000**

Art.-Nr. 611373

G 1000 Schutztasche aus Nappaleder, eine universelle Aussparung für Sensoren, Gürtelclip, passend für:
G 1000-Serie

ST-G1000-US

Art.-Nr. 481598

G 1000 Schutztasche aus Nappaleder, eine universelle Aussparung für Sensoren, Gürtelclip, Umhängeschlaufe